

## DILA-XHI10-S - Moduł wyłącznika pomocniczego, 1ZZ, boczne, podłączenia na śrubę



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015081156887 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 115948        |
| Kraj pochodzenia          | Rumunia       |
| Kod celny                 | 85389099      |

### Opis ETIM

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                     | Blok styków pomocniczych (EC000041)   |
| Grupa                                     | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Liczba styków przełącznych                | 0                                     |
| Liczba styków zwiernych                   | 1                                     |
| Liczba styków rozwiernych                 | 0                                     |
| Liczba styków sygnalizacji błędu          | 0                                     |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 4 A                                   |
| Rodzaj połączenia elektrycznego           | Połączenie śrubowe                    |
| Model                                     | Montaż od góry                        |
| Sposób montażu                            | Montaż boczny                         |
| Oprawka                                   | Brak                                  |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015081156887 |
|-------------------------|---------------|

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1015624 |
|--------|---------|