


Moduł styków pomocniczych, 2NO+2NC, przedni



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081974030
Alt. ID produktu	199319
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	199319
Nazwa marki	Eaton
Seria produktu	Moeller series
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85389099

Opis ETIM

Klasa	Blok styków pomocniczych (EC000041)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków zwiernych	2
Liczba styków rozwiernych	2
Liczba styków sygnalizacji błędu	0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	4 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk sprężynowy
Model	Montaż od góry
Sposób montażu	Montaż czołowy
Oprawka	Brak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081974030
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081974535
-------------------------	---------------