

## DILM820-XHI11-SI - Moduł wyłącznika pomocniczego, 1zz+1zr, z boku wewn. lewo, podłączenia na śrubę



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082082819
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	208281
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85389099

### Opis ETIM

Klasa	Blok styków pomocniczych (EC000041)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków sygnalizacji błędu	0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	6 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Model	Montaż od góry
Sposób montażu	Montaż boczny
Oprawka	Brak

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082082819
-------------------------	---------------

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1016724
--------	---------